

Firma (Name und vollständige Anschrift)
 P.N. Stein und Restaurierung GmbH
 Bautzner Str. 32, 04347 Leipzig
 HRB 25964
 Tel: 0341/2562861 Fax: 0341/2329222

Referenzbescheinigung

Vom Referenznehmer auszufüllen:

Referenzgeber ¹ : Bauherr/Auftraggeber	<input checked="" type="checkbox"/> vertreten durch ²
Name: Stadtverwaltung	Name: Architekturbüro Lars Pabst
Anschrift: Neumarkt 1, 04758 Oschatz	Anschrift: Friedrichshafner Str. 72, 04357 Leipzig

Bezeichnung des Bauvorhabens:
Umbau Bahnhof 3.BA, Los 09: Natursteinarbeiten Fassaden und Treppen

Ausgeführte Leistung Einzelleistung³ Komplettleistung⁴

Ort der Ausführung (Ort, Straße): **Bahnhofplatz 2, 04758 Oschatz**

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn **23.09.2019** Fertigstellung **11.12.2020**

vertraglich gebunden als Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Art der Baumaßnahme Neubau Umbau Denkmal

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens
 (<https://www.pq-verein.de>), auf die sich die Referenz bezieht

Nummer	Bezeichnung
111-04	Mauerarbeiten (natürliche/künstliche Steine) einschließlich Verblendmauerwerk
112-04	Natur- und Betonwerksteinarbeiten

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m St, kg, t)
 Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

1. Natursteinsockelsanierung (Sandstein) , Sanierung der Natursteinfenstereinrahmungen und des Traufgesimses
 - Reinigung im JOS Trockenverfahren – 228 m2
 - Herstellung der profilierten/unprofilieren Antrugungen mit Restauriermörtel, diverse Größen – 580 Stk
 - Herstellung/Einbau der profilierten/unprofilieren Vierungen aus Sandstein , diverse Größen – 171 Stk
 - Herstellung /Montage der Sohlbänke aus Naturstein - 16 Stk
 - Farbreuschen auf den Natursteinflächen – 67,44 m²
2. Herstellung /Montage der Blockstufen aus Granit zzgl. Podestplatten
 - Montage der Podestplatten 100x40 cm Stärke 10 cm – 7 Stk
 - Montage der Podestplatten 60x40 cm Stärke 10 cm – 14,5 Stk
 - Montage der Rampe 200 x 90 cm Stärke 10 cm – 6 Stk
3. Sanierung der Innenblockstufen (Sandstein) in den TRH
 - Herstellung der Ausklinkungen 6 cm auf der Gesamtfläche jeder Stufe aus Sandstein 140-170x32 cm – 72 Stk

¹ Angabe der juristischen Person

² falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird

³ Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich

⁴ Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

- Herstellung und Montage der Sandsteinplatten auf den Blockstufen 140-170 x 32 cm – 72 Stk
 -- Sanierung und Imprägnierung beider Treppenhäuser

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer: 5 AN

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:
 i.v Seweryn Fic

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen
 Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausführung

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro) 109 073,27

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Leipzig, den 24.06.2021

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!⁵

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß durchgeführt worden
 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:
- Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
 - die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
 - wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
 - dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
 - wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
 -
- nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
 wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

⁵ Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.

Ansprechpartner ist **Hr. Pfohl**
 im **Stadtverwaltung Oschatz, Bauamt**
 Tel. **03435/970-262** Fax **_____** E-Mail **m262@oschatz.org**

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

Oschatz, 25.06.2021
 (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

Stadtverwaltung Oschatz
Bauamt
Wenmarkt 1, 04758 Oschatz

R. M.